


Termómetro Max/Min
Max/Min Thermometer
Thermomètre Max/Min
Max / Min-Thermometer
Termômetro Max/Min
Termometro Max/Min



Instrucciones
Instructions
Anleitung
instruções
istruzione

810-020

INSTRUMENT OPERATION - Remove the battery cover and insert the AA battery supplied. The thermometer should be positioned away from direct sunlight and draughts to ensure an accurate reading. The maximum reading shown on the left indicates how high the temperature has risen, and the minimum reading indicates how low the temperature has fallen. The current temperature is displayed in the LCD display. To reset the readings, press the CLEAR button in the centre of the unit.

FR - FONCTIONNEMENT DE L'INSTRUMENT - Retirer le couvercle des piles et insérer les piles AA fournies. Pour garantir une lecture précise, le thermomètre doit être positionné loin d'une source de lumière directe ou de courants d'air. La lecture maximum affichée sur la gauche indique la température la plus élevée atteinte, et le minimum affiché indique la température la plus basse. La température actuelle est affichée sur l'écran LCD. Pour réinitialiser la lecture, appuyer sur le bouton CLEAR au milieu de l'unité.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN - Batteriefachdeckel abnehmen und die mitgelieferte AA-Batterie einlegen. Das Thermometer sollte weder direkter Sonneneinstrahlung noch Zugluft ausgesetzt sein, um einen genauen Messwert zu garantieren. Der Maximalwert links zeigt, wie stark die Temperatur angestiegen ist. Der Minimalwert zeigt, wie stark die Temperatur gefallen ist. Die herrschende Temperatur ist auf der LCD-Anzeige zu sehen. Um die Messwerte zurückzusetzen, drücken Sie die Taste CLEAR in der Mitte des Geräts.

IT - FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO - Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire la batteria AA carica. Per una lettura precisa posizionare il termometro lontano dalla luce diretta del sole e mantenerlo protetto dalle correnti d'aria. La lettura massima sulla sinistra indica quanto si è alzata la temperatura e la minima quanto è scesa. La temperatura attuale compare nella visualizzazione a cristalli liquidi. Per resettare le letture premere il pulsante CLEAR al centro dell'unità.

PT - MANUSEAMENTO DO INSTRUMENTO - Retire a tampa da bateria e introduza a pilha AA fornecida. Para garantir uma leitura exacta, o termómetro deve ser posicionado longe da luz solar directa e de correntes de ar. A leitura máxima da esquerda indica o quão alto a temperatura subiu, e a leitura mínima indica o quão baixo a temperatura desceu. A temperatura actual está exibida no visor LCD. Para redefinir as leituras, premir o botão CLEAR [Limpar] no centro da unidade.

ES - FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO - Quite la cobertura de la pila e introduzca la pila AA facilitada. El termómetro debe colocarse lejos de la luz solar directa y en un lugar sin corrientes de aire para garantizar una lectura exacta. La lectura máxima que aparece a la izquierda indica el incremento de las temperaturas más altas, y la lectura mínima indica el límite hasta donde han disminuido las temperaturas más bajas. La temperatura actual se muestra en la pantalla LCD. Para restablecer las lecturas, pulse el botón CLEAR localizado en el centro de la unidad.

GUARANTEE - This instrument carries a one-year guarantee against defects in either components or workmanship. Full details of liability are available within ETI's Terms & Conditions of Sale at www.etitld.com/terms. In line with our policy of continuous development, we reserve the right to amend our product specification without prior notice.